※判定＝「○」は給油口から可能、「△」は給油口からの装着可能性あり（未確認）、「工場対応」はフロートゲージから

車名（50音順）	型式	年式	判定	備考
AZ-オフロード(ジムニーOEM)	JM23W	1998年10月 ～	工場対応	逆流防止弁つき
AZ-ワゴン（ワゴンR　OEM）	MJ21S	2003年10月 ～	工場対応	逆流防止弁つき
	MD11S,MD12S,MD21S,MD22S	1998年10月 ～ 2003年09月	工場対応	逆流防止弁つき
MPV	LY3P	2006年02月 ～	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
	LW3W,LW5W,LWEW	1999年06月 ～ 2006年01月	工場対応	給油パイプ長い
RX-7	FD3S	1991年12月 ～ 2003年04月	○	
RX-8	SE3P	2003年04月 ～	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
アクセラ	BK3P,BK5P,BKEP	2003年10月 ～	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
アテンザ	GG3P,GGEP,GG3S,GGES	2002年05月 ～	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
アテンザスポーツワゴン	GY3W,GYEW	2002年05月 ～	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
カペラ	GF8P,GFEP/GFER	1997年08月 ～ 2002年08月	○	
カペラワゴン	GW8W,GWEW/GW5R,GWER	1997年11月 ～ 2002年08月	○	
キャロル（アルト OEM）	HB24S	2004年09月 ～	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
	HB12S,HB22S,HB23S	1998年10月 ～ 2004年08月	○	
ｽｸﾗﾑ/ｽｸﾗﾑﾜｺﾞﾝ(エブリィ OEM)	DG64W	2005年09月 ～	工場対応	逆流防止弁つき
	DG62V	2001年09月 ～ 2005年08月	工場対応	逆流防止弁つき
スピアーノ(アルトラパン OEM)	HF21S	2002年02月 ～	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
デミオ	DY3W,DY5W/DY3R.DY5R	2002年08月 ～	工場対応	給油パイプ曲がりきつい
	DW3W,DW5W	1996年08月 ～ 2002年07月	○	ホースで押し込めば入る
トリビュート	EP3W,EPEW,EPFW	2000年11月 ～ 2006年03月	○	
ファミリア	BJ3P,BJ5P,BJFP	1998年06月 ～ 2003年10月	○	ホースで押し込めば入る
ファミリアSワゴン	BJ5W,BJ8W,BJFW	1998年06月 ～ 2004年04月	○	ホースで押し込めば入る
プレマシー	CR3W,CREW	2005年02月 ～	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
	CP8W,CPEW	1999年04月 ～ 2005年01月	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞﾚﾊﾞﾝﾃ(エスクード OEM)	TF11,TJ11,TF52,TJ52,TJ62	1996年02月 ～ 1999年10月	-	
ベリーサ	DC5W/DC5R	2004年06月 ～	工場対応	給油パイプ曲がりきつい
ボンゴフレンディ	SG5W,SGE3,SGEW,	1995年06月 ～ 2006年04月	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
ミレーニア	TA3A,TA3P,TAFP,TA5A,TA5P	1997年07月 ～ 2003年10月	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
ユーノス800	TA3A,TA3P,TAFP,TA5A,TA5P	1993年10月 ～ 1997年07月	工場対応	給油パイプ長い＆曲がりきつい
ラピュタ(Kei OEM)	HP22S	1999年03月 ～ 2006年04月	○	
ロードスター	NCEC	2005年08月 ～	○	
	NB6C,NB8C	1998年01月 ～ 2005年07月	工場対応	給油パイプ曲がりきつい

Copyright 2006- 〔Dr.燃費工場〕 禁無断転載